

# INFORME I Servicio de Punto Limpio

Enero 2025



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

# CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN .....	3
2. INCIDENCIAS Y NOVEDADES .....	4
3. RESUMEN KG RECOGIDOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD (PLP) .....	4
4. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS .....	6



## 1. TABLA RESUMEN

Las instalaciones han atendido a un total de 4.125 vecinos. A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de Enero (Kg):

ENERO		2025		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	02-01-25	4.260	09-01-25	4.640	16-01-25	3.206	23-01-25	4.252	30-01-25	4.680					21.038
COLCHONES	10-01-25	1.480													1.480
METALES															*
ESCOMBRO	08-01-25	3.200	08-01-25	10.580	08-01-25	12.480	08-01-25	7.980	17-01-25	2.780	30-01-25	7.200			44.220
RESTO	03-01-25	5.020	03-01-25	1.880	07-01-25	1.780	09-01-25	1.700	09-01-25	3.580	10-01-25	860	13-01-25	2.140	47.780
	13-01-25	1.460	14-01-25	3.840	15-01-25	560	16-01-25	2.020	17-01-25	1.560	21-01-25	4.020	21-01-25	1.320	
	22-01-25	2.340	27-01-25	1.480	28-01-25	3.140	29-01-25	5.240	31-01-25	1.280	31-01-25	2.560			
ROPA	02-01-25	1.389	08-01-25	2.319	16-01-25	1.813	20-01-25	1.790	22-01-25	1.157	27-01-25	1.914	31-01-25	1.248	11.630
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	13-01-25	296	15-01-25	808	20-01-25	906	28-01-25	1.015							3.025
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	13-01-25	80	15-01-25	34	20-01-25	59	28-01-25	95							268
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	03-01-25	60	20-01-25	50											110
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	13-01-25	83	15-01-25	32	20-01-25	58	28-01-25	120							293
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	13-01-25	60	13-01-25	81	15-01-25	195	20-01-25	60	20-01-25	117					513
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	15-01-25	51													51
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	02-01-25	300	17-01-25	555	21-01-25	263	24-01-25	240							1.358
ACEITE MINERAL															0
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA	27-01-25	2.771													2.771
ENV. VACIOS CONT. PLAST.	27-01-25	40													40
RADIOGRAFIAS															*
PILAS	27-01-25	984													*
AEROSOLES	27-01-25	181													181
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
<b>TOTAL RESIDUOS</b>															<b>134.758</b>

\*\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



## 2. INCIDENCIAS Y NOVEDADES

No se han identificado incidencias en el servicio del punto limpio durante el mes de Enero.

## 3. RESUMEN KG RECOGIDOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD (PLP)

02-ene	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	10	10		8	10	38
Tóner						0
Aceite						0
CD						0
Lámparas de bajo consumo	2			1	1	4
Pilas	4	5	1	6	5	21
Cintas de vídeo	2					2
Fluorescentes					2	2
Rodriografías						0
Aerosoles	1	1		1	1	4
Cápsulas de café	3	2	1	2	3	11
	22	18	2	18	22	<b>82</b>

09-ene	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	20	15	10	20		45
Tóner	2	2			1	3
Aceite						0
CD	1			3		3
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas	2	2	2	3	2	9
Cintas de vídeo					1	1
Fluorescentes		3				3
Rodriografías				3		3
Aerosoles						0
Cápsulas de café	2		1	3	2	6
	27	22	13	32	6	<b>73</b>

14-ene	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	15	10	5	10	3	43
Tóner	2				1	3
Aceite						0
CD				10	2	12
Lámparas de bajo consumo				2		2
Pilas	3	3		5	3	14
Cintas de vídeo	1				1	2
Fluorescentes						0
Rodriografías				1	1	2
Aerosoles	1			1		2
Cápsulas de café	4	6	3	3	5	21
	26	19	8	32	16	<b>101</b>



16-ene	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos		30		15	15	60
Tóner	2	2	1		2	7
Aceite						0
CD						0
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas	3	2	2	5	2	14
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes		2		2		4
Rodriografías				2		2
Aerosoles	1	1			1	3
Cápsulas de café	6	3	2	3	1	15
	12	40	5	27	21	<b>105</b>

23-ene	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	3	10	3	20	20	56
Tóner						0
Aceite						0
CD					2	2
Lámparas de bajo consumo			1			1
Pilas	8	3		5	3	19
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Rodriografías				1		1
Aerosoles		1		2	1	4
Cápsulas de café	5	2		4	2	13
	16	16	4	32	28	<b>96</b>

30-ene	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	15	20	10	25	20	90
Tóner	3	2		2	3	10
Aceite						0
CD	3			3	1	7
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas	5	5	2	5	4	21
Cintas de vídeo		5				5
Fluorescentes		2	1			3
Rodriografías	2			2		4
Aerosoles		1		2	2	5
Cápsulas de café	3	4	2	5	3	17
	31	39	15	44	33	<b>162</b>



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## 4. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

### PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



## ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



Gestor: Ilunion

## RAEE'S





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



## COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

