

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Diciembre 2025



**Ayuntamiento de
MAJADAHONDA**

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. INCIDENCIAS Y NOVEDADES	4
3. RESUMEN KG RECOGIDOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD (PLP).....	4
4. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS.....	6

1. TABLA RESUMEN

Las instalaciones han atendido a un total de 3.241 vecinos. A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de Diciembre (Kg):

DICIEMBRE	2025	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA														
RESIDUO		FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON		04-12-25	4.119	11-12-25	3.180	28-12-25	7.640									14.939
COLCHONES		11-12-25	1.380	18-12-25	980											2.360
METALES																0
ESCOMBRO		11-12-25	7.460	17-12-25	5.300	30-12-25	6.840									19.600
RESTO		01-12-25	2.400	02-12-25	1.560	02-12-25	3.620	05-12-25	2.040	10-12-25	1.860	10-12-25	3.000	15-12-25	2.340	39.000
		15-12-25	1.120	16-12-25	3.940	22-12-25	1.440	22-12-25	2.440	23-12-25	600	23-12-25	6.240	26-12-25	1.060	
		29-12-25	1.200	29-12-25	1.440	31-12-25	2.700									
ROPA		01-12-25	1.710	03-12-25	1.643	09-12-25	1.749	11-12-25	1.903	15-12-25	1.485	19-12-25	1.473	22-12-25	1.774	13.575
		28-12-25	1.838													
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)																0
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5		01-12-25	787	09-12-25	676	15-12-25	851	22-12-25	883	29-12-25	576					3.773
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)		01-12-25	252	09-12-25	231	15-12-25	163	22-12-25	174	29-12-25	236					1.056
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)																0
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)		01-12-25	84	09-12-25	62	15-12-25	60	22-12-25	108	29-12-25	28					342
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)		01-12-25	85	09-12-25	32	15-12-25	17	22-12-25	112	29-12-25	72					318
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)																0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)		01-12-25	183	01-12-25	55	01-12-25	91	09-12-25	120	09-12-25	70	09-12-25	154	15-12-25	186	1.490
		15-12-25	53	15-12-25	13	22-12-25	180	22-12-25	143	29-12-25	60	29-12-25	182			
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)																0
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)		01-12-25	63	09-12-25	120	15-12-25	27	22-12-25	30	29-12-25	56					296
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)																0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)																0
ACEITE VEGETAL		01-12-25	893	02-12-25	522	03-12-25	98									1.513
ACEITE MINERAL																0
FLUORESCENTES																0
BATERIAS		09-12-25	347	09-12-25	280											627
PINTURA		09-12-25	2.462													2.462
ENV. VACIOS CONT. PLAST.		09-12-25	29	09-12-25	10											39
RADIOGRAFIAS																0
PILAS		09-12-25	349													349
AEROSOLES		09-12-25	126	09-12-25	3											129
TONER		09-12-25	2													2
VIDRIO																0
RESIDUOS PUNZANTES																0
TOTAL RESIDUOS																101.870

** SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.

2. INCIDENCIAS Y NOVEDADES

Se está analizando el funcionamiento de la plataforma “Reutiliza”, de cara a su validación/modificación según criterio técnico, programa enfocado a la reutilización de residuos en pos de una economía circular.

Se han acopiado el total de elementos que permitirán el almacenamiento ordenado de los residuos dentro del contenedor marítimo. De igual forma, el pintado y vinilado del contenedor está previsto realizarlo cuando se den las condiciones meteorológicas adecuadas.

3. RESUMEN KG RECOGIDOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD (PLP)

A continuación, se incluyen datos estimativos de las cantidades recogidas en los 5 puntos limpios de proximidad instalados en el municipio, dado que no se dispone de báscula ni método de pesaje en la instalación.

Además, todos los residuos recolectados en dichos PLP son trasladados al punto limpio municipal para su posterior gestión mediante gestores debidamente autorizados para cada uno de los residuos recogidos.

02-dic	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	2		1	2	2	7
Tóner		1				1
Aceite						0
CD					3	3
Lámparas de bajo consumo				1		1
Pilas	1		1	1	1	4
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Radiografías						0
Aerosoles				1		1
Cápsulas de café	1	1			1	3
	4	2	2	5	7	20

04-dic	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	2			4	1	7
Tóner						0
Aceite						0
CD	1					1
Lámparas de bajo consumo				2		2
Pilas				1	2	3
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Radiografías						0
Aerosoles						0
Cápsulas de café	2		2	1	1	6
	5	0	2	8	4	19



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

09-dic	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	3	1	1	5	5	15
Tóner						0
Aceite						0
CD						0
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas	2	1	2	1		6
Cintas de vídeo					1	1
Fluorescentes						0
Radriografías					1	1
Aerosoles					1	1
Cápsulas de café	2	2	1	2	3	10
	7	4	4	8	11	34

11-dic	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos				1	2	3
Tóner						0
Aceite						0
CD						0
Lámparas de bajo consumo					1	1
Pilas				1		1
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Radriografías						0
Aerosoles						0
Cápsulas de café	1				1	2
	1	0	0	2	4	7

30-dic	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	3	1	3	5	3	15
Tóner	1	2				3
Aceite						0
CD	1		1	2		4
Lámparas de bajo consumo				1		1
Pilas	5	2	2	10	2	21
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Radriografías	1			2		3
Aerosoles		1		1		2
Cápsulas de café	3	2	2	6	10	23
	14	8	8	27	15	72

4. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

